



1. Obec: LICHOCEVES-os.Noutonice Osada:	2. Okres: Praha-západ	Hodnota III.	Zachování	Využití
--	---------------------------------	------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: Středočeský	4. Poř. číslo: 2271/1-3
--------------------------------	-----------------------------------



5. Název (označení) památky: <i>viad</i> 1. Kostel Narození sv. Jana Křtitele 2. obvodní zed' 3. notbroček	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: _____ čp. _____ ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: <i>cca 200 m za osadou</i> <i>č. z. 28, 69</i>	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): Farní úřad Noutonice

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Kostel Narození sv. Jana Křtitele původně gotický přestavěn v poslední čtvrtině 17. stol, r. 1774 zvýšena věž, r. 1895 kostel opravován a přistavěna sakristie. Jednolodní, obdélníkový s hranolovou věží s helmicí plechem pobitou v průčelí a obdélníkovým presbytářem se sakristií. Loď plochostropá, triumfální oblouk polokruhový. Presbytář sklenut valenou klenbou s lunetami. Na hlavním oltáři barokní obraz křtu Kristova z 18. stol. Na jižní straně 2 okna segmentovitě zaklenuta. v nich sklomalby z r. 1895 s medailonem "Sv. Václav a sv. Ludmila". Na hlavním oltáři sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. v lodi socha P. Marie Lurdské a naproti sv. Jan Nep. od Heřmana. Střecha kostela kryta prejzy.

10. Časové, slohové a autorské určení: <i>R. 1682 přestavěn z pův. gotické stavby, r. 1774 zvýšena věž,</i> <i>r. 1895 oprava klenby</i>
--

11. Památkové movité zařízení: Kazatelna oltář s obr. na plátně "sv. Anna na klíně mající Ježíška, sklánějícího se k P. Marii, v pozadí sv. Josef a sv. Joachim. Malba z XVIII. stol.

Malba v oltáři, křídlová, malba

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Zajímavý venkovský pův. gotický kostel v dominantní poloze nad obcí.

15. Odkaz na literaturu:

Dr. A.Podlaha: Posvátná místa - V.str.58-63

Dr. Z.Wirth:Umělecké pam.Čech-str.522

Smíchovsko a Zbraslavsko-str.311-12

C. Prokeš: VÚE/II. 1978, p. 478

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Omítka opadává. - Oprava nebyla dokončena. Podzednice okolo věže na dvou stranách jsou shnilé a nutno je vyměnit. Jsou připraveny na dvoře hrobníkova domku. Proto není dokončeno oplechování věže až ke zdivu na dvou stranách a asi tři roky tam zejí velké díry a do věže prší.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

Fotoarchiv Střediska a Fotoarchiv
Oblastního muzea v Roztokách

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

Pravidelné bohoslužby

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznám



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

Dr. Rud.Fikrle - 28.5.1969

Dr. B. Šlemr - 5.8.1969

19. Záznam doplňkových listů: